

- Gutachtlicher Landschaftsrahmenplan Mecklenburgische Seenplatte, Fortschreibung 2011 -

VI Anhang - VI.5 Detailinformationen zu ausgewählten Maßnahmen

Ifd. Nr.	Ort/Lage	Erläuterung
L328	Meliorationsgraben bei Heckenhaus/Kiebitzmoor # Bundesstraße (B 198) (MST, NP FSL)	Derzeitiger Zustand, Konflikte, vorgeschlagene Maßnahmen: Konfliktschwerpunkt Fischotterquerung oberste Priorität - Aufnahme-Nummer (EBERSBACH 2009): 2645-010 Maßnahmevorschläge (Kategorie; technische Ableitung aus Datenbank): Entfernung jeglicher sonstiger Hindernisse aus dem Durchlass bzw. aus dem Umfeld des Durchlasses, die dessen Passierbarkeit beeinträchtigen; Errichtung von Leit- und Schutzzäunen immer beidseitig der Straße (Feinabstimmungen nach den Bedingungen vor Ort)