

– Gutachtlicher Landschaftsrahmenplan Mecklenburgische Seenplatte, Fortschreibung 2011 –

VI Anhang – VI.5 Detailinformationen zu ausgewählten Maßnahmen

Ifd. Nr.	Ort/Lage	Erläuterung
M102	Feuchtgebiet Waidmannslust (DM, MST)	<p>Derzeitiger Zustand, Konflikte: Es handelt sich um einen Talmoorausschnitt mit zahlreichen aufgelassenen Torfstichen und extensiv genutzten Wiesenflächen. Der größte Teil des Gebiets unterliegt keiner Nutzung mehr und ist der natürlichen Entwicklung überlassen. Noch erhaltene Wiesen werden extensiv bewirtschaftet. Die Entwässerung des Talmoors im Bereich des Gebiets konnte bisher nicht gebremst werden.</p>
		<p>FFH-Gebiete/Nationalparke/NSG (vollständig, anteilig oder angrenzend): FFH-DE 2245-302 „Tollensetal mit Zuflüssen“; NSG 310 „Feuchtgebiet Waidmannslust“</p>
		<p>Schutz-/Entwicklungserfordernisse, vorgeschlagene Maßnahmen: Zum Erhalt des Torfkörpers ist eine ganzjährig ausreichende Wasserversorgung des Moors zu gewährleisten. Dazu sind der Einbau von weiteren Stauvorrichtungen im Kleinen Landgraben sowie der Verschluss des Tuchmachergrabens erforderlich.</p>
		<p>Umsetzungsstand, weitere Hinweise:</p>
		<p>Quellen: JESCHKE et al. (2003)</p>