

VI Anhang – VI.5 Detailinformationen zu ausgewählten Maßnahmen

Ifd. Nr.	Ort/Lage	Erläuterung
<b>M106</b>	Moorwaldkomplex im Bereich des Schwarzen Sees bei Gülitz sowie Moore und Feuchtgebiete des umgebenden Walds (DM, NP MSK)	<p><b>Derzeitiger Zustand, Konflikte:</b> Waldkomplex der Stauchendmoräne der Mecklenburgischen Schweiz mit einer Vielzahl von vermoorten Senken; es treten zahlreiche mesotrophe Moore mit Torfmoos-Birkenmoorwäldern, Torfmoos-Seggen-Wollgrasrieden und Pfeifengras-Birkenmoorwälder sowie eutrophe Moore mit Erlenwäldern auf. Die ehemals abflusslosen Kessel- und Verlandungsmoore sind durch Entwässerungsgräben an die Vorflut angeschlossen und zeigen Degradationserscheinungen.</p>
		<p><b>FFH-Gebiete/Nationalparke/NSG (vollständig, anteilig oder angrenzend):</b> FFH-DE 2242-302 „Stauchmoräne nördlich von Remplin“</p>
		<p><b>Schutz-/Entwicklungserfordernisse, vorgeschlagene Maßnahmen:</b> Die völlige Wiederherstellung der Binneneinzugsgebiete der Moore ist anzustreben. Dazu sind Grabenverschlüsse und der Einbau von Sohlgleiten im Schlangengraben sowie Grabenverschlüsse und Wasserrückhaltung in den Waldmooren und Kleingewässern im Wald notwendig. Hinweise zu Schwerpunktorkommen von Arten des FSK: vgl. Z095 in Anhang VI.10</p>
		<p><b>Umsetzungsstand, weitere Hinweise:</b></p>
		<p><b>Quellen:</b> §, UP 2010, NP MSK 2011</p>