

– Gutachtlicher Landschaftsrahmenplan der Region Vorpommern, Fortschreibung 2009 –  
 VI Anhang – VI.5 Detailinformationen zu ausgewählten Maßnahmen

Ifd. Nr.	Ort/Lage	Erläuterung
M422	Ueckertal zw. Friedberg und Torgelow (UER)	<p><b>Derzeitiger Zustand, Konflikte:</b>  <u>Ueckertal bei Friedberg</u>: entwässerter Niedermoorkomplex; Rastplatzfunktion für Durchzügler und Nahrungsgäste; Lebensraum störungsempfindlicher Großvögel  <u>Ueckerbogen bei Liepe (Ochsenkopf)</u>: entwässertes Feuchtgrünland im Randbereich der Uecker; Lebensraumfunktion für den Fischotter; Rastplatzfunktion für Durchzügler und Nahrungsgäste</p>
		<p><b>FFH-Gebiete/Nationalparke/NSG (vollständig, anteilig oder angrenzend):</b>            FFH-DE 2350-304 "Wald bei Kuhlorgen an der Uecker"</p>
		<p><b>Schutz-/Entwicklungserfordernisse, vorgeschlagene Maßnahmen:</b>  <u>Ueckertal bei Friedberg</u>: Wiedervernässung; Renaturierung der Moorbrandfläche  <u>Ueckerbogen bei Liepe (Ochsenkopf)</u>: Wasserrückhalt und extensive Beweidung; Sommerkoppel  <u>Polderfläche Torgelow (Schöpfwerk Torgelow)</u>: aufgrund vorhandener landwirtschaftlicher Nutzer und wegen Gärten Interesse an Erhaltung            Hinweise zu Schwerpunktorkommen von Arten des FSK: vgl. Z161 in Anhang VI.10</p>
		<p><b>Umsetzungsstand, weitere Hinweise:</b></p>
		<p><b>Quellen:</b> RPV VP (2006), LUNG M-V (2008c)</p>