

Einschätzung von Durchlass-Bauwerken und Gefährdung des Fischotters

Aufnahme Nummer: 2134-009 Aufnahme-Datum: 28.10.2010

Gewässername: Mühlengrub?
Lage: Wismar Zentrum Mühlenbach -Bohrstraße
Straße: Bohr-Str.
sonstige Straße
Todfunde: 0

Gewässerstruktur

Gewässertyp: Kanal

Gewässerbreite [m]: 4,5 Gewässertiefe [m]: 0,5
Gewässerverlauf: linear Gewässer-Profil: k.A.
künstliches Gerinne

Fließgeschwindigkeit: ruhig fließend
Uferbefestigung: Spundwand oder Betonwand.

Störfaktoren: sonstige

keine

sonstige Störfaktoren: Wehr/Stau (gering) Bermen fehlen



Durchlass vollständig geflutet?

Brückenstruktur

Brückentyp: Bogenbrücke Durchlaß Durchmesser: k.A.

Lichte Breite [m]: 4,5
Lichte Höhe [m]: 1,2 Brückenlänge [m]: 11
Bermen-Anzahl: keine
Bermenform: keine
keine
Bermen-Neigung: keine Bermen-Breite [m]: keine
keine
Bermen-Verfügbar: keine keine
keine

Straßenstruktur

Gewässer-Straßen-Verlauf: Gewässer kreuzt

Straßenbreite: 8
Straßenführung: k.A.

Straßen-Dammhöhe [m]: 2
Beleuchtung: teilweise

Einschätzung von Durchlass-Bauwerken und Gefährdung des Fischotters

Aufnahme Nummer:

2134-009

Aufnahme-Datum:

28.10.2010

Sonstige

Lage zu Siedlungen:	k.A.
Kombinierte Brücken:	Kombi_Brücke
Gewässerverbund:	mehrere Gewässersysteme
	mehrere Gewässersysteme
Passagiermöglichkeit für:	nur Fische
Bottleneck:	<input checked="" type="checkbox"/>
Fähengebiet:	<input type="checkbox"/>

Auswertung/Ergebnisse

Bedeutung im Habitatverbund:	sehr hoch
Verkehrsdichte:	mittel
Brückenindex:	0,491
Durchlass-Tauglichkeit:	bedingt geeignet

Priorität Festlegung: **sehr hoch**

Maßnahmenvorschläge

Trennung Wehr Durchlass	<input type="checkbox"/>	keine notwendig	<input type="checkbox"/>
Installation oberhalb Wehr	<input type="checkbox"/>	Markierstruktur Steinsch	<input type="checkbox"/>
Installation unterhalb Wehr	<input type="checkbox"/>	Markierstruktur Ufersubstrat	<input type="checkbox"/>
Entfernung Rechen	<input type="checkbox"/>	Markierstruktur Laufbohle fest	<input type="checkbox"/>
Entfernung sonstige Hindernisse	<input type="checkbox"/>	Markierstruktur Laufbohle schwimmend	<input type="checkbox"/>
Kastendurchlass/Maul eins. Berme	<input type="checkbox"/>	Markierstruktur Podest	<input type="checkbox"/>
Kastendurchlass/Maul beids. Berme	<input checked="" type="checkbox"/>	Verrohrung öffnen	<input type="checkbox"/>
Markierstruktur einseitig	<input type="checkbox"/>	Leit-/Schutzzäune notwendig	<input type="checkbox"/>
Markierstruktur beidseitig	<input type="checkbox"/>	Leitstrukturen/-senken einrichten	<input type="checkbox"/>
Geschwindigkeitsbegrenzung	<input type="checkbox"/>	Bermen an Ufer anbinden	<input type="checkbox"/>
Trockenröhre einbringen	<input type="checkbox"/>	Wiesenzufahrten verlegen	<input type="checkbox"/>
		Komplexmaßnahmen notwendig	<input type="checkbox"/>

Bemerkungen

Kanal hat einzelne Ausstiegsstellen, die u.a. von Enten genutzt werden. Solche Stellen sind auch wichtig, wenn Otterfären mit Jungtieren diesen Kanal nutzen, um die Stadt zu durchkreuzen. Die ökologische Dgk der Stadt kann mit einzelnen weiteren Ausstiegstellen (Inseln), verteilt über dem langsam fließenden Kanal, relativ einfach verbessert werden. In der Stadt ist (insbesondere solange die Mühle nicht durchgängig ist) damit zu rechnen, dass Fischotter am Kanal entlang wandern. Auch für diese Tiere ist es wichtig, auf den Erhalt von Ein-/Ausstiegsstellen zu achten.

Einschätzung von Durchlass-Bauwerken und Gefährdung des Fischotters

Aufnahme Nummer:

2134-009

Aufnahme-Datum:

28.10.2010

Fotos

Nr.: 2134-009_001_go.JPG

