lfd. Nr	Ort/Lage	Erläuterung
F111	Steinbäk (bei Steinbeck) (NWM)	**Derzeitiger Zustand, Konflikte:** Im Mündungsbereiche Lage im FFH-Gebiet DE 2031-301 „Küste Klützer Winkel und Ufer von Dassower See und Trave"; Verrohrungen; Vorkommen des Wachtelkönigs
		Schutz-/Entwicklungserfordernisse, vorgeschlagene Maßnahmen: Zulassung der natürlichen Dynamik im Mündungsbereich, Aufnahme von Verrohrungen, Umwandlung des Randstreifens in Grünland; im Uferbereich Kopfweidenpflege und extensive Bewirtschaftung
		Umsetzungsstand, weitere Hinweise:
		Quellen: GLRP 1998, NWM