

Ifd. Nr.	Ort/Lage	Erläuterung
F142	Land- und Bachgraben (NVP, OVP)	<p>Derzeitiger Zustand, Konflikte: Fließgewässer zwischen Dersekow, Kreuzmannshagen und Mündung in den Ryck am Burgwall Willershusen; keine ökologische Durchgängigkeit; Fehlen naturnaher Gewässerstrukturen, typspezifischer Artausstattung und standorttypischer Ufervegetation; Entwässerung des Umlands</p>
		<p>FFH-Gebiete/Nationalparke/NSG (vollständig, anteilig oder angrenzend):</p>
		<p>Schutz-/Entwicklungserfordernisse, vorgeschlagene Maßnahmen: Herstellen naturnaher Gewässerstrukturen im Unterlauf zur Anbindung an den Ryck nach Maßgabe eines Gewässerentwicklungsplans (GEP); <i>unter Vorbehalt:</i> Einrichtung und dauerhafte Sicherung von ausreichend breiten Ackerrandstreifen; Erhöhen der Grundwasserstände in der Überteichwiese südlich von Griebenow und unterhalb Kreuzmannshagen</p>
		<p>Umsetzungsstand, weitere Hinweise:</p>
		<p>Quellen: BVP RYZI-2300</p>