

– Gutachtlicher Landschaftsrahmenplan der Region Westmecklenburg, Fortschreibung 2008 –

VI Anhang – VI.5 Detailinformationen zu ausgewählten Maßnahmen

Ifd. Nr	Ort/Lage	Erläuterung
F208	Schildezufluss unterhalb Raguth (LWL, BR Schaalsee)	<p>Derzeitiger Zustand, Konflikte: Ausgebautes und begradigtes Gewässer, fehlende Strukturvielfalt, fehlende Gewässerrandstreifen, keine ökologische Durchgängigkeit</p>
		<p>Schutz-/Entwicklungserfordernisse, vorgeschlagene Maßnahmen: Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit; Anregen der Eigendynamik; Revitalisierung durch Um- und Ausbau oder Neutrassierung; Errichtung bzw. Ergänzung unbewirtschafteter und angestufter Gewässerrandstreifen zur Reduzierung von Stoffeinträgen, Extensivierung und Sukzession in der angrenzenden Niederung, Wiedervernässung; Reduzierung bzw. Einstellung der Gewässerunterhaltung; vgl. im Detail BVP SCHA-1100</p>
		<p>Umsetzungsstand, weitere Hinweise:</p>
		<p>Quellen: BVP SCHA-1100</p>