

– Gutachtlicher Landschaftsrahmenplan der Region Westmecklenburg, Fortschreibung 2008 –

VI Anhang – VI.5 Detailinformationen zu ausgewählten Maßnahmen

Ifd. Nr	Ort/Lage	Erläuterung
F213	Schaale-Zufluss bei Tessin (bei Boizenburg) (LWL)	<p>Derzeitiger Zustand, Konflikte: Keine ökologische Durchgängigkeit (Querbauwerke im Unterlauf, Verrohrungen); Strukturgüte stark bis sehr stark verändert; unzureichende Gewässerrandstreifen; Ackernutzung z. T. bis an die Böschungskante; Krautung (Sohle und Böschung) einmal im Jahr</p>
		<p>Schutz-/Entwicklungserfordernisse, vorgeschlagene Maßnahmen: Wiederherstellung der ökologischen Durchgängigkeit (insb. Rohrleitung kurz vor Einmündung in die Schaale); Verbesserung der Strukturgüte; Ergänzung der Gewässerrandstreifen; Reduzierung diffuser Belastungen und der Unterhaltung; vgl. im Detail BVP SCHA-2400</p>
		<p>Umsetzungsstand, weitere Hinweise:</p>
		<p>Quellen: BVP SCHA-2400</p>