

– Gutachtlicher Landschaftsrahmenplan der Region Westmecklenburg, Fortschreibung 2008 –

VI Anhang – VI.5 Detailinformationen zu ausgewählten Maßnahmen

Ifd. Nr	Ort/Lage	Erläuterung
F225	Badekower Graben (LWL)	<p><b>Derzeitiger Zustand, Konflikte:</b>                      Erheblich verändertes bis künstliches Gewässer im Oberlauf, temporäre Wasserführung; strukturarm; ökologische Durchgängigkeit infolge von Staustufen eingeschränkt; für Fischotter unpassierbarer Straßendurchlass an der Straße Gösslow-Lübtheen; fehlende oder unzureichende Uferstrandstreifen, fehlende Ufergehölze am Mittel- und Unterlauf; regelmäßige Krautung, Böschungsmahd und Grundräumung</p>
		<p><b>Schutz-/Entwicklungserfordernisse, vorgeschlagene Maßnahmen:</b>                      Verbesserung der Gewässerstruktur (insb. Laufentwicklung); Wiederherstellung der ökologischen Durchgängigkeit bis zur Sudemündung; Entwicklung von Gewässerstrandstreifen auf der gesamten Gewässerlänge mit einseitigen standorttypischen Gehölzen; Reduzierung der Unterhaltung auf ein notwendiges Maß; Anlegen eines zweiten Rohrdurchlasses mit Sandauflage als Fischotterpassage DN800 oberhalb des mittleren Wasserspiegels unter Straße Gösslow-Lübtheen</p>
		<p><b>Umsetzungsstand, weitere Hinweise:</b></p>
		<p><b>Quellen:</b> BVP SUDE-2000</p>