

– Gutachtlicher Landschaftsrahmenplan der Region Westmecklenburg, Fortschreibung 2008 –

VI Anhang – VI.5 Detailinformationen zu ausgewählten Maßnahmen

Ifd. Nr	Ort/Lage	Erläuterung
F228	Klüßer Mühlenbach (LWL)	<p>Derzeitiger Zustand, Konflikte: FFH-Gebiet DE 2533-301 „Sude mit Zuflüssen“; kleines Fließgewässer im Einzugsbereich der Sude mit zahlreichen naturfernen Abschnitten; Konflikte durch intensive Gewässerunterhaltung oberhalb Kraak; bei Klüßer Mühle Unterbrechung der Durchgängigkeit durch Stauteiche; Vorkommen von <i>Lychnis flos-cuculi</i>, <i>Nardus stricta</i> und <i>Juncus conglomeratus</i> sowie Döbel, Gründling und Schmerle</p>
		<p>Schutz-/Entwicklungserfordernisse, vorgeschlagene Maßnahmen: Erhöhung der Natürlichkeit des Laufes durch entsprechende Renaturierungsmaßnahmen (Uferabflachung, Einbringung von Steinen, partielle Bepflanzungen); Verbesserung der Gewässer- und Uferstrukturen, Erhöhung der Attraktivität für wandernde Fischarten</p>
		<p>Umsetzungsstand, weitere Hinweise:</p>
		<p>Quellen: GLRP 1998, LWL</p>