

Ifd. Nr	Ort/Lage	Erläuterung
F233 (U)	Dörchfortsbek bei Leussow (LWL)	<p>Derzeitiger Zustand, Konflikte: Kleines Fließgewässer im Einzugsbereich der Rögnitz mit reicher Artenausstattung, in dem seit 1994 Lachse ausgesetzt werden; Vorkommen von Schmerle, Bachforelle, Neunstacheligem Stichling, Steinbeißer, Dreistachligem Stichling, Hecht, Plötze, Schleie, Karausche und Aal. Die Fischaufstiegsanlage des Staubauwerkes vor der Rögnitz-Einmündung ist nicht optimal.</p>
		<p>Schutz-/Entwicklungserfordernisse, vorgeschlagene Maßnahmen: Das Fließgewässer soll zu einem Laichgewässer für Salmoniden (Bachforellen) entwickelt werden.</p>
		<p>Umsetzungsstand, weitere Hinweise: Die im GLRP 1998 als Erfordernis benannten Maßnahmen wurden umgesetzt: Rückbau technischer Bauwerke und Renaturierung von Teilabschnitten. Für die Optimierung der Fischaufstiegsanlage des Staubauwerkes vor der Rögnitz-Einmündung liegt ein Konzept im Zusammenhang mit dem geplanten Bau eines Umgehungsgerinnes für das Wehr Leussow vor.</p>
		<p>Quellen: GLRP 1998, LWL</p>