

– Gutachtlicher Landschaftsrahmenplan der Region Westmecklenburg, Fortschreibung 2008 –

VI Anhang – VI.5 Detailinformationen zu ausgewählten Maßnahmen

Ifd. Nr	Ort/Lage	Erläuterung
F302	Krebsbach (SN)	<p><b>Derzeitiger Zustand, Konflikte:</b>                      Naturnaher Verlauf im Mündungsbereich; naturnahe Uferstruktur (alte Seeterrasse am Südufer des Ostorfer Sees, vgl. S303, mesotrophe Niedermoorflächen);                      strukturelle Defizite unterhalb der B 321 im Bereich der Kleingärten</p>
		<p><b>Schutz-/Entwicklungserfordernisse, vorgeschlagene Maßnahmen:</b>                      Im Mündungsbereich ungestörte Entwicklung des Uferbereichs; unterhalb der B 321 im Bereich der Kleingärten Strukturverbesserung und Ausgrenzung eines                      Gewässerschutzstreifens</p>
		<p><b>Umsetzungsstand, weitere Hinweise:</b></p>
		<p><b>Quellen:</b> GLRP 1998</p>