

– Gutachtlicher Landschaftsrahmenplan Mecklenburgische Seenplatte, Fortschreibung 2011 –

VI Anhang – VI.5 Detailinformationen zu ausgewählten Maßnahmen

Ifd. Nr.	Ort/Lage	Erläuterung
S304	Sprockfitz (MST, NP FSL)	<p>Derzeitiger Zustand, Konflikte: Der Sprockfitz ist ein See ohne oberirdischen Abfluss und mit starken Wasserstandsschwankungen und dadurch zeitweise trockenfallenden Uferpartien. Durch die direkte und indirekte Einleitung von Felddrainagen erfolgte eine Eutrophierung des Sees.</p>
		<p>FFH-Gebiete/Nationalparke/NSG (vollständig, anteilig oder angrenzend): FFH-DE 2646-305 „Wälder bei Feldberg mit Breitem Luzin und Dolgener See“; NSG 72 „Sprockfitz“</p>
		<p>Schutz-/Entwicklungsanforderungen, vorgeschlagene Maßnahmen: Notwendig ist die Reduzierung der Nährstoffeinträge in den See. Dies kann durch das Wiederherstellen von Binnenentwässerungsgebieten erreicht werden, die derzeit noch über Drainagen in den Sprockfitz entwässern. Hinweise zu Schwerpunktorkommen von Arten des FSK: vgl. Z104 in Anhang VI.10</p>
		<p>Umsetzungsstand, weitere Hinweise:</p>
		<p>Quellen: JESCHKE et al. (2003)</p>